



CAÑOS DEL SERVICIO HIGIENICOS DE DAMAS EN MAL ESTADO
PARA CAMPIAR Y REPONER POR NUEVOS



PUERTA DE SERVICIOS HIGIENICOS DE DAMAS SIN TAPA



TECHO DE CIELO RAZO DEL PARANINFO DETRRIORADO ROTAS

